



Empresa Municipal de la Vivienda

Servicio Jurídico

EXPEDIENTES Y OFICIOS VARIOS

- OFICIOS Y DENUNCIAS DE LOS VISITANTES

ce 184/02



Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

Caja 48-nº 10

OFICIOS Y DENUNCIAS DE LA VIGILANCIA DE LA COLONIA DE

"SAN PABLO".

---





# AYUNTAMIENTO DE MADRID

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Fecha

14-Enero-1977

N/referencia

2

Asunto

Dirección

SR. JEFE DE LA SECCION DE  
VIVIENDAS.

Sello del Registro de salida

Sello del registro de entrada

MADRID - 16

PARAGUAY, CON VUELTA A ALFONSO XIII, 129  
TELEFONO 458 13 00  
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

S/referencia

Le comunico que en la vivienda situada en la calle de San Diego, nº 32, piso bajo derecha, cuyo titular es D. - FROILAN HERRERO BALBUENA, y en la situada en la misma finca, piso bajo izquierda, cuyo titular es D<sup>a</sup>. CRISTINA VALIÑA GOMEZ, existen unas humedades en las paredes del interior de las viviendas, a una altura de unos 60 cms. aproximadamente, que han obligado a los ocupantes a trasladar los muebles a otras habitaciones, por lo que le ruego, que a la mayor brevedad posible inspeccionen dichas anomalías.

Fdº: Fernando Pozo Marco  
Vigilante de la C<sup>a</sup>. San Pablo.



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Fecha

14-Enero-1977

N/referencia

Asunto

Dirección

SR. JEFE DE LA SECCION DE  
VIVIENDAS.-

Sello del Registro de salida


Sello del registro de entrada

MADRID - 16

PARAGUAY, CON VUELTA A ALFONSO XIII, 129  
TELEFONO 458 13 00  
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

S/referencia

Le comunico que en la vivienda situada en la calle Monte de Ponga, nº 13, piso bajo izquierda, cuyo titular es D. MANUEL PARRA GALIANA, han aparecido unas humedades en las paredes interiores, que han obligado a los ocupantes a trasladar los muebles a otras habitaciones, por lo que le ruego envíen una inspección a la mayor brevedad posible.

  
Fdº: Fernande Pozo Marco  
Vigilante de la Cª. San Pablo.





# AYUNTAMIENTO DE MADRID

Fecha 9.1.69.

Asunto Hundimiento en bloques Colonia S. Pablo.-

Dirección Sr. Arquitecto Jefe de la Sección de Viviendas Municipales.

Patronato Municipal de la Vivienda.-  
MADRID

*hudo aviso al Sr. Castillo  
el 10-1-69*

Nº referencia  
*143-2279-69*

Sello del Registro de salida

Sello del registro de entrada



S/reference

El vigilante de la Colonia de San Pablo, con fecha de hoy, me comunica lo siguiente:

"El que suscribe, vigilante de la Colonia de S. Pablo, reitera el parte cursado con fecha 17 de diciembre ppdo., sobre la misma cuestión, añadiendo que los hundimientos de los pisos bajos afectan ya a los pisos bajos de los bloques 25 y 26, ocupados por D<sup>a</sup> Eugenia Alonso, D<sup>a</sup> Justa Pérez, D. Marcelo de los Ríos y D. Ricardo Marqués.- Hasta la fecha no ha pasado todavía por allí ningún técnico".-

Lo que comunico a V. a los efectos oportunos.-

EL ADMINISTRADOR GENERAL,

Ayuntamiento de Madrid



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

Fecha 17 Diciembre 1968.

Asunto Parte sobre emanaciones agua.

Nº referencia

143- 229.8-69

Dirección Sr. Administrador General  
de este Patronato.

Sello del Registro de salida

Sello del registro de entrada

Vigilante de la Colonia de  
SAN PABLO.-

MADRID

Sº referencia

Como Vigilante de la COLONIA DE SAN PABLO, a los efectos que crea convenientes, pongo en superior conocimiento que, debido a emanaciones de agua, se está hundiendo el piso de una habitación de la vivienda nº 25, bajo dra., ocupado por D<sup>a</sup> Justa Pérez Garrido.

EL VIGILANTE,



**CONSTRUCCIONES**  
*Clemente del Castillo*

Ferrer del Río, 21  
Teléf. 255 45 49  
MADRID

CLIENTE: PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  
DIRECCION: Exmo. Ayuntamiento de  
POBLACION: Madrid.

**PRESUPUESTO**

de los trabajos a realizar en el Bloque, 25 bajo dch. de la Colonia de San Pablo y consistentes estos en:

30,00 M <sup>2</sup> de demolición del solado actual en tres habitaciones; hacer excavación de 20 cm. de profundidad; echar una solera de 15 cm. de hormigon y volver a solar con mosaico hidraulico de 20x20 en color liso.....	452.-	13.560.-
21,60 Ml. de rodapie hidraulico de 20x8.....	78.-	1.684,80
		<hr/>
15% de Beneficio Industrial.....		15.244,80
		2.286,72
		<hr/>
TOTAL PESETAS (S.E.ú O.).....		17.531,52
		<hr/> <hr/>

Madrid, 31 de Octubre de 1969

*C. del Castillo*

**CONSTRUCCIONES**  
*Elemente del Castillo*  
 Ferrer del Río, 21  
 Telef. 255 45 49  
**MADRID**

CLIENTE: PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  
 DIRECCION: Exmo. Ayuntamiento de  
 POBLACION: Madrid.

## PRESUPUESTO

de los trabajos a realizar en la Colonia de San Pablo Bloque, 25 Bajo, deh. y consistentes estos en:

32,00 M <sup>2</sup> de demolición del solado actual en dos dormitorios y comedor, así como hacer excavación de 20 cm. de profundidad, incluso retirada de los escombros a vertedero.....	270.-	8.640.-
32,00 M <sup>2</sup> de solera de 15 cm. de hormigón de 250 kg. de cemento, grava y arena de río.....	205.-	6.560.-
32,00 M <sup>2</sup> de solado de pavimento con mosaico hidráulico de 20x20 en color liso.....	210.-	6.720.-
38,00 ML. de solado de rodapie hidráulico de 20x10 en color liso.....	56.-	2.128.-
		24.048.-
15% de Beneficio Industrial.....		3.607.-
<b>TOTAL PESETAS (S.E.ú O.).....</b>		<b>27.655.-</b>

Madrid, 10 de Enero de 1969





**CONSTRUCCIONES**  
*Clemente del Castillo*  
 Ferrer del Río, 21  
 Telef. 255 45 49  
 MADRID

CLIENTE: PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  
 DIRECCION: Excmo. Ayuntamiento de  
 POBLACION: Madrid.

## PRESUPUESTO

de los trabajos a realizar en la Colonia de San Pablo Bloque, 25 Bajo, deh. y consistentes estos en:

32,00 M <sup>2</sup> de demolición del solado actual en dos dormitorios y comedor, así como hacer excavación de 20 cm. de profundidad, incluso retirada de los escombros a vertedero.....	270.-	8.640.-
32,00 M <sup>2</sup> de solera de 15 cm. de hormigón de 250 kg. de cemento, grava y arena de río.....	205.-	6.560.-
32,00 M <sup>2</sup> de solado de pavimento con mosaico hidráulico de 20x20 en color liso.....	210.-	6.720.-
38,00 Ml. de solado de rodapie hidráulico de 20x10 en color liso.....	56.-	2.128.-
		<hr/>
		24.048.-
15% de Beneficio Industrial.....		3.607.-
		<hr/>
<b>TOTAL PESETAS (S.E.ú O.).....</b>		<b>27.655.-</b>
		<hr/>

Madrid, 10 de Enero de 1969



**CONSTRUCCIONES**  
*Clemente del Castillo*

Ferrer del Río, 21  
Teléf. 255 45 49  
MADRID

CLIENTE: PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  
DIRECCION: Exmo. Ayuntamiento de  
POBLACION: Madrid.

**PRESUPUESTO**

de los trabajos a realizar en la Colonia de San Pablo, Bloque, 26  
Bajo izq. y dch. consistentes estos en:

BAJO izq.

32,00 M <sup>2</sup> de demolición del solado actual en dos dormitorios y comedor, así como hacer una excavación de 20 cm. de profundidad incluso retirada de los escombros a vertedero.....	270.-	8.640.-
32,00 M <sup>2</sup> de solera de 15 cm. de hormigón de 250 kg. de cemento, grava y arena de río.....	205.-	6.560.-
32,00 M <sup>2</sup> de solado de pavimento con mosaico hidráulico de 20x20 en color liso.....	210.-	6.720.-
38,00 Ml. de solado de rodapie hidráulico de 20x10 en color liso.....	56.-	2.128.-

BAJO dch.

9,50 M <sup>2</sup> de demolición del solado actual en un dormitorio, así como hacer excavación de 20 cm de profundidad, incluso retirada de los escombros a vertedero.....	270.-	2.565.-
9,50 M <sup>2</sup> de solera de 15 cm. de hormigón de 250 kg. de cemento, grava y arena de río.....	205.-	1.947,50
9,50 M <sup>2</sup> de solado de pavimento con mosaico hidráulico de 20x20 en color liso.....	210.-	1.995.-
12,00 Ml. de solado de rodapie hidráulico de 20x10 en color liso.....	56.-	672.-

15% de Beneficio Industrial.....		31.227,50
		4.684,12
<b>TOTAL PESETAS (S.E.ú O.).....</b>		<b>35.911,62</b>

Madrid, 10 de Enero de 1969





**CONSTRUCCIONES**  
*Elemente del Castillo*  
 Ferrer del Río, 21  
 Telef. 255 45 49  
 MADRID

CLIENTE: PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  
 DIRECCION: Exmo. Ayuntamiento de  
 POBLACION: Madrid.

## PRESUPUESTO

de los trabajos a realizar en la Colonia de San Pablo, Bloque, 26  
 Bajo izq. y deh. consistentes estos en:

### BAJO izq.

32,00 M <sup>2</sup> de demolición del solado actual en dos dormitorios y comedor, así como hacer una excavación de 20 cm. de profundidad incluso retirada de los escombros a vertedero.....	270.-	8.640.-
32,00 M <sup>2</sup> de solera de 15 cm. de hormigón de 250 kg. de cemento, grava y arena de río.....	205.-	6.560.-
32,00 M <sup>2</sup> de solado de pavimento con mosaico hidráulico de 20x20 en color liso.....	210.-	6.720.-
38,00 Ml. de solado de rodapie hidráulico de 20x10 en color liso.....	56.-	2.128.-

### BAJO deh.

9,50 M <sup>2</sup> de demolición del solado actual en un dormitorio, así como hacer excavación de 20 cm de profundidad, incluso retirada de los escombros a vertedero.....	270.-	2.565.-
9,50 M <sup>2</sup> de solera de 15 cm. de hormigón de 250 kg. de cemento, grava y arena de río.....	205.-	1.947,50
9,50 M <sup>2</sup> de solado de pavimento con mosaico hidráulico de 20x20 en color liso.....	210.-	1.995.-
12,00 Ml. de solado de rodapie hidráulico de 20x10 en color liso.....	56.-	672.-

15% de Beneficio Industrial.....

31.227,50

4.684,12

TOTAL PESETAS (S.E.d O.).....

35.911,62

Madrid, 10 de Enero de 1969



Ayuntamiento de Madrid





*San Pablo*  
*a Peñalara el 6-11-69*

*Indicatos en Cortillo*  
*el no sep del 26*  
*Ricard Miquel*  
*desulvine*  
*en el nro.*

Los cuatro vecinos que suscriben de la calle de Sierra Faladora números 25 y 26 bajos, derecha e izquierda de ambos, a V.S. tienen el honor de EXPONER:

Que en el mes de Febrero pasado, tuvo lugar un hundimiento en diversas habitaciones de dichas viviendas, de lo que se dió conocimiento al Sr. Vigilante de la Colonia, el cuál acompañó días después al que dió ser el Sr. Maestro de Obras de ese Patronato para que inspeccionara los hundimientos e hiciera el correspondiente presupuesto, pero dado el tiempo transcurrido y teniendo cuenta que tales hundimientos se van acentuando, solicitamos por medio del presente escrito, que dentro de lo posible se de celeridad a la reparación de los mismos en evitación de males mayores en las edificaciones y en los muebles de los habitantes de las mencionadas viviendas, y es por lo que.

SUPPLICAMOS a V.S. de las órdenes oportunas a los fines anteriormente expuestos.

Gracia que esperan alcanzar de V.S. cuya vida guarde Dios muchos años.

Madrid, 22 de mayo de 1.969

*Justo Perez*

*P. Marqués*

*[Signature]*

*J. DE las Casas*





Sr. Presidente del Patronato Municipal de la Vivienda. M A D R I D.



Pase a la Sección de Viviendas Municipales de la  
Dirección de Construcciones, a sus efectos.-

Madrid, 28 de mayo de 1969.-

EL ADMINISTRADOR GENERAL,





# OBRA PROYECTADA

## Capítulo 3.º

## PRESUPUESTO GENERAL

NÚMERO DE UNIDADES	DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE - PESETAS
	Presupuesto de obras a realizar en los bloques 25 piso bajo derecha y bloque 26 pisos bajo derecha é izquierda de la Colonia de San Pablo.		
	<u>Bloque 25 - bajo derecha.</u>		
32 M2.	de demolición del solado en dos dormitorios y comedor, haciendo excavación de 20 cm. de profundidad.....	260,-	8.520,00
32 M2.	Solera de hormigón de cemento grava y arena de rio de 250 kg. ....	200,-	6.400,00
32 M2.	Solado del pavimento con macizo hidráulico de 20x20 .....	200,-	6.400,00
38 Ml.	Solado de rodapié hidráulico de 20x10.	55,-	2.090,00
	<u>Bloque 26- bajo izquierda.</u>		
32 M2.	de demolición del solado en dos dormitorios y comedor, haciendo excavación de 20 cm. de profundidad .....	260,-	8.520,00
32 M2.	Solera de hormigón de cemento, grava y arena de rio de 250 kg.....	200,-	6.400,00
32 M2.	Solado del pavimento con macizo hidráulico de 20x20 .....	200,-	6.400,00
38 Ml.	Solado de rodapié de 20x10 .....	55,-	2.090,00
	<u>Bloque 26-bajo derecha.</u>		
9,5M2.	de demolición de solado en un dormitorio, hacer excavación de 20 cm. de profundidad .....	260,-	2.470,00
9,5 "	Solera de hormigón de cemento, grava y arena de rio, de 250 kg. ....	200,-	1.900,00
9,5 "	Solado de pavimento con macizo hidráulico de 20x20 .....	200,-	1.900,00
12 Ml.	Solado de rodapié de 20x10 .....	55,-	660,00
	Total Pesetas .....		53.750,00
	15% de Beneficio Industrial .....		8.062,50
	Suma Total Pesetas.....		61.812,50
	=====		
	Importa el presente presupuesto la cantidad de SESENTA Y UNA MIL OCHOCIENTAS DOCE PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS=		
	Madrid, Febrero de 1.969		

I. M. - 4.444.



# OBRA PROYECTADA

## Capítulo 3.º

## PRESUPUESTO GENERAL

NÚMERO DE UNIDADES	DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE — PESETAS
<b>Presupuesto de obras a realizar en los bloques 25 piso bajo derecha y bloque 26 pisos bajo derecha é izquierda de la Colonia de San Pablo.</b>			
<b>Bloque 25 - bajo derecha.</b>			
32 M2.	de demolición del solado en dos dormitorios y comedor, haciendo excavación de 20 cm. de profundidad.....	260,-	8.520,00
32 M2.	Solera de hormigón de cemento grava y arena de rio de 250 kg. ....	200,-	6.400,00
32 M2.	Solado del pavimento con macizo hidráulico de 20x20 .....	200,+	6.400,00
38 Ml.	Solado de rodapié hidráulico de 20x10.	55,-	2.090,00
<b>Bloque 26- bajo izquierda.</b>			
32 M2.	de demolición del solado en dos dormitorios y comedor, haciendo excavación de 20 cm. de profundidad .....	260,-	8.520,00
32 M2.	Solera de hormigón de cemento, grava y arena de rio de 250 kg.....	200,-	6.400,00
32 M2.	Solado del pavimento con macizo hidráulico de 20x20 .....	200,-	6.400,00
38 Ml.	Solado de rodapié de 20x20 .....	55,-	2.090,00
<b>Bloque 26-bajo derecha.</b>			
9,5M2.	de demolición de solado en un dormitorio, hacer excavación de 20 cm. de profundidad .....	260,-	2.470,00
9,5 "	Solera de hormigón de cemento, grava y arena de rio, de 250 kg. ....	200,-	1.900,00
9,5 "	Solado de pavimento con macizo hidráulico de 20x20 .....	200,-	1.900,00
12 Ml.	Solado de rodapié de 20x10 .....	55,-	660,00
Total Pesetas .....			53.750,00
15% de Beneficio Industrial .....			8.062,50
<b>Suma Total Pesetas.....</b>			<b>61.812,50</b>
<p>Importa el presente presupuesto la cantidad de SESENTA Y UNA MIL OCHOCIENTAS DOCE PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS=</p> <p style="text-align: right;">Madrid, Febrero de 1.969</p>			

I. M. -4.444.





# AYUNTAMIENTO DE MADRID

Fecha Madrid, 25 Octubre 1971.

Asunto OBRAS

Dirección Sr. JEFE DE LA SECCION DE VIVIENDAS MUNICIPALES.

MADRID


*TRIBO*

N/referencia

Sello del Registro de salida

Sello del registro de entrada

*Nota para descubrir averías.*



S/referencia

*Note 4732-11-71  
Castell*

Tengo el honor de comunicar a esa Administración, que en la Colonia de San Pablo, calle San Diego nº 34 - bajo dcha, de la cual es inquilino D. RICARDO YAGUAS se observa en dos habitaciones humedad que seguramente son producidas por rotura de tubería de aguas residuales, lo cual solicita se mande una inspección de servicios técnicos.

Lo que comunico a Vd. para sus efectos oportunos.

EL VIGILANTE

Ayuntamiento de Madrid





Pase a informe de la Oficina Técnica.-

Madrid, 26 de octubre de 1971.-

EL JEFE DE LA SECCION,

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
 SECCION DE VIVIENDAS  
 OFICINA TECNICA  
 27 OCT. 1971  
 N.º 3113 Folio 195 ✓  
 ENTRADA

GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO  
 SECCION DE VIVIENDAS  
 REGISTRO  
 26 OCT. 1971  
 SALIDA  
 F.º Jov N.º 1622 71



Ayuntamiento de Madrid




Ayuntamiento de Madrid


Izda

Dcha

D. Ato Salcedo Reina



D. y Jose Luis Moreno Acha




Bloque N° 1






Izda

Dcha



D. Bautista García



D. Jose Reyes

4.00 mts

12.0

1.90

Ayuntamiento de Madrid

Bloque nº 2

Izda

Dcha



D. Rafael Roldan

D.ª Ana Costas

1.70

1.90

1.80

Ayuntamiento de Madrid

Bloque N° 3



Izda

Deha

1.45

4.00

D. Mateo Jarament

1.90

1.75

1.23

D. Pedro de la Cruz


1.90

Ayuntamiento de Madrid

Bloque Nº 4

Legdo

Dcha



2.10


1.20

1.75 →

D. Sr. Rubio Pua

D. Manuel Torremocha

3.10



1.90

3.10

3.80 →



Bloque Nº 5

Ayuntamiento de Madrid




Izda

Dcha



D. Fco Soriano Rodriguez



Ayuntamiento de Madrid

Bloque Nº 6

Izda

Dcha

1.80

3.00

D. Carlos Blas  
Molina

1.70

D. Benedicto de la Fuente

1.30

1.65

2.70

Bloque

Nº 17

Asuntamiento de Madrid



Izda

Dcha

1.70

3.00

1.70

Baldomero Borja




Ayuntamiento de Madrid


Bloque N° 8

Izda

Dcha



D. José Borja



D. Enrique Hernandez

Bloque No 9

Ayuntamiento de Madrid



Izda

Dcha

1.50

3.00

Cesario Maroto Soriano

D. Joaquin Diaz Suarez

1.00  
1.90  
1.60

Ayuntamiento de Madrid

Bloque


Nº 10

Izda

Dcha



D. Luis Díaz




Ayuntamiento de Madrid

Bloque

Nº 13




Izola



Santiago Sanchez



Deha




Manuel Grande Garcia



Ayuntamiento de Madrid

Bloque 14


Izda



2.00

Miguel Martínez

Dcha



3.00

Clemente Jimenez

Ayuntamiento de Madrid

Bloque



Nº 15



Izda

Deha

Otto Pérez




Alfonso Gerdan



4.00

195




Blaque

Nº 16

Ayuntamiento de Madrid

12da

14 Dcha



Alejandro Cateban



Ayuntamiento de Madrid

Bloque


Nº 14




Izda

Dcha

Eugenio Leu Garcia



Pedro Cuesta



Ayuntamiento de Madrid  
Bloque N° 18

13da

14da



For Lóper



Ayuntamiento de Madrid  
Bloque N<sup>o</sup> 20




Izda

Dcha



Paz Molina

1.50



Agustín Pérez


Blogue

Nº 24



Ayuntamiento de Madrid

Izda

Dcha



Leonardo Plas




Banc

Nº 25



Ayuntamiento de Madrid

Izda

Dcha



~~Ricardo Manojos~~  
Manuel de los Ríos



Ricardo Manojos

Bone N° 26

Ayuntamiento de Madrid




Izdo

Dcha


X



Santación Salanca



200



140

130


Boue

Nº 28

Ayuntamiento de Madrid

Izda

Dcha



Saturnina Fraile



Bque

Nº 29

Ayuntamiento de Madrid

Izda

Dcha

1.80

1.70

2.70




Concha Rodan

Hilario Piser

2.00

2.20




1.90

Bque No 30

Ayuntamiento de Madrid



Iza





Cosentino López



31 Icha

Victoria Genito




Ayuntamiento de Madrid

B9me

Nº 31

Izda

Dcha



Cristina Valiño

Banque Holanda

207

190



Banc No 32

Ayuntamiento de Madrid

Izda

Dcha

1.80

3.70

Martin Juarez

Luis Vega Cuesta

1.80

0.80  
0.80

R9me

Nº 33



Ayuntamiento de Madrid




Izda

Dcha

Calisto Ramirez



Julian Crespo





B7me

Ayuntamiento de Madrid

Nº 36

Izda

Dcha



Holografia Martin

Banc


Nº 37

Ayuntamiento de Madrid


Izda

Deha

~~Blas Jimenez~~  
Gordena Pauze



X




Bque No 38

Ayuntamiento de Madrid



Izola 3

37 Icha



Jose Alcazar



Bque No 39

Ayuntamiento de Madrid

1346


1347


  
 Palla de Siquenda



  
 Cve. Panera

Izda

Dcha



Pablo Izquierdo



N<sup>o</sup> Panera

Bque

N<sup>o</sup> 40

Ayuntamiento de Madrid




Izda

Dcha

Ato Vieque

Vigilias Moreno




Banc

Nº 41

Ayuntamiento de Madrid


Izda

Dcha



Arbosio Frangy

X




Bque

Nº 42

Ayuntamiento de Madrid

Izda

Dcha



Spaquin Cartagena

X



Bque No 43

Ayuntamiento de Madrid



I Izda

Dcha

Vista por D. Manuel



Teresa Gavada

Emilia Mateu

Baustricker




B9m

Nº 44

Ayuntamiento de Madrid

Izda



C/5 Crespo



Dcha



C/5 Alfonso Martínez




Bque

Nº 45


Izda

Dcha

Amelia Cator



Sana Casano



Bque

Nº 46

Ayuntamiento de Madrid


Izda

Dcha

Edificio Rodem



0,90



1,30



José Rodem

B9me

Nº 47


Ayuntamiento de Madrid



I

Izda B

Edificio Ceban



Ayuntamiento de Madrid

Bque

Izda




Serando Saiz



Dcha

Lucio Lorenzo  
Cuadro



Baque N° 49

Izda

Deha



220

156

CH-5 Gamsy Calderon



Bque

Nº 51



Ayuntamiento de Madrid

Izda

Dcha

Clementa Junzales

José Poser Lazo



B9me


Nº 52

Ayuntamiento de Madrid



Izda

Dcha




Mariano Zapatero



007

120



Bque

Nº 53

Ayuntamiento de Madrid


Izda

Dcha

180

400

180



Vicente Senaw

180

170

170




Juan Hernandez

Bone No 54


Ayuntamiento de Madrid

Izdo

Dcho



Camen Fernandez



Matridad Felix

Palomo



B 9me

No 55

Ayuntamiento de Madrid

Izda

Dcha

Noquiere el  
Señor que  
provenio

José Buque Callejón

José Sánchez

0217

200

Banc

Nº 56

200

Ayuntamiento de Madrid



Izda

Debra

230

230

230

C/6 Loran

Montin Leiru

400


160

140

Bque

Nº 58

Ayuntamiento de Madrid



Julio Arang



Bqme

Ricardo Cañas



388

150



Nº 59

Ayuntamiento de Madrid


Izda

Dcha

100

290

160



Juene Vivar

Martin Garcia

500

170

180



B9ne

Nº 60

Ayuntamiento de Madrid

B. 48 - B. D.

Jacobs.



000  
320.  
A 195





Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

*Doctores*  
*Caja 48-n-7*

**19**<sup>67</sup>

Ayuntamiento de Madrid

Negociado de PATRONATO MUNICIPAL DE LA  
VIVIENDA.

**CLASE**

**EXPEDIENTE**

mal acondicionamiento salidas  
de agua en las calles Monte Tejo, Monte Buyo y Monte Alvarez,-  
en la Colonia de San Pablo.- (Vallecas).-

RM/.-



AYUNTAMIENTO DE MADRID

**Patronato Municipal de la Vivienda**

Sr. Secretario General:

El vigilante de la Colonia de San Pablo, enclavada en el distrito de Vallecas, me participa que las calles de Monte Tejo, Monte Buyo y Monte Albares, de la citada Colonia, por no estar acondicionadas convenientemente para la salida de aguas, se embalsa en las mismas los días de lluvia una gran cantidad de agua que las hace tan intransitables, hasta el extremo de que los vecinos tienen que poner tablones para poder pasar a sus viviendas.-

Lo que me permito poner en su conocimiento, por si debe darse cuenta a la Sección de Urbanismo y Obras de los hechos antes citados, por si considera conveniente la adopción de las oportunas medidas.-

Madrid, 16 de noviembre de 1967.-  
EL ADMINISTRADOR GENERAL,

Fdo: M. Encinas.

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
Patronato Municipal de la Vivienda  
REGISTRO  
16 NOV 1967  
SALIDA  
F.º 109 N.º 1737-57

Ayuntamiento de Madrid

I. M.-7.406.






# AYUNTAMIENTO DE MADRID


21 NOV. 1967

SECRETARIA GENERAL - HOJA DE IMPULSION - HI

Fecha	16.11.67.	N/referencia	109-1737-67
Emplazamiento	Calle Monte Tejo, Monte Buyo y Monte Albares, en la Colonia de San Pablo (Vallecas)		<p>DECRETO.—Señálese a continuación los trámites a que habrá de someterse el expediente cuyos datos constan al margen, las dependencias y organismos que hayan de intervenir o informar, y los plazos en que deberán hacerlo, y fórmulse posteriormente la correspondiente propuesta de resolución, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 289 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 17 de mayo de 1952.</p> <p>EL SECRETARIO GENERAL, P. D. EL OFICIAL MAYOR,</p> 
Asunto	Salida de aguas, mal acondicionamiento.		
Interesado	Patronato Municipal de la Vivienda		

DILIGENCIA.—Según lo ordenado en el anterior decreto, se señalan a continuación los trámites que habrán de cumplirse en este expediente por las dependencias y organismos que también se detallan, en los plazos que igualmente se indican, a fin de obtener así, por esta dependencia, los elementos necesarios que permitan redactar con posterioridad la correspondiente propuesta de resolución

DEPENDENCIAS	TRAMITES	DIAS
Sección de Urbanismo y Obras.	Adoptar medidas para corregir las deficiencias existentes.	8
Departamento de Vías Públicas 29-2-68 Ref. 329-1313 58 29/2/68 F= 78/413	informe si han adoptado medidas	

Departamento	Sección Patronato Municipal de la Vivienda	Negociado
Firma	Firma  Ayuntamiento de Madrid	Firma





AYUNTAMIENTO DE MADRID

DEPARTAMENTO VIAS PUBLICAS

SECCION CONSERVACION ESTE

-----

En relación con el adjunto expediente sobre mal acondicionamiento de salidas de aguas en las calles de -- Monte Tejo, Monte Buyo y Monte Albares, esta Jefatura informa que dichas aguas son procedentes de lluvias, teniendo en dichas calles o patios de la Colonia San Pablo, unos canales para las recogidas de las mismas por estar el terreno con poco desnivel.

Madrid, 22 de Marzo de 1.968  
EL INGENIERO JEFE

Vº Bº  
El Ingeniero Jefe  
del Departamento



P. M. V.  
Ayuntamiento de Madrid



Caja 28-n=7

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Patronato Municipal de la Vivienda

El Vigilante de la COLONIA DE SAN PABLO, pone en conocimiento de V., por si tiene a bien ordenar lo que estime más conveniente, que las Calles Monte Tejo, Monte Buyo y Monte Albares, por no estar acondicionadas para la salida de aguas, lo días de lluvia se embalsa de tal forma que las hace intransitables, hasta el punto de que los vecinos tienen que poner tablonos para poder pasar a sus viviendas.

Todo ello está comprobado por el Vigilante que da este parte.

Dios guarde a V. muchos años.

Madrid, 16 de Noviembre 1967.

EL VIGILANTE,

*[Firma manuscrita]*

109-1737-67

Sr. Administrador General de este Patronato.-

Ayuntamiento de Madrid





RM/.-

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Patronato Municipal de la Vivienda

Sr. Secretario General:

El vigilante de la Colonia de San Pablo, enclavada en el distrito de Vallecas, me participa que las calles de Monte Tejo, Monte Buyo y Monte Albares, de la citada Colonia, por no estar acondicionadas convenientemente para la salida de aguas, se embalsa en las mismas los días de lluvia una gran cantidad de agua que las hace tan intransitables, hasta el extremo de que los vecinos tienen que poner tablones para poder pasar a sus viviendas.-

Lo que me permito poner en su conocimiento, por si debe darse cuenta a la Sección de Urbanismo y Obras de los hechos antes citados, por si considera conveniente la adopción de las oportunas medidas.-

Madrid, 16 de noviembre de 1967.-  
EL ADMINISTRADOR GENERAL,

Fdo: M. Encinas.

*M. Encinas*





*Caja n 8-n = 7.*

**T.M.**  
AYUNTAMIENTO DE MADRID

**Patronato Municipal de la Vivienda**

El vigilante de la Colonia de San Pablo me comunica que en el Bloque 47 piso bajo izqda. se han producido unas humedades debido a una rotura de la tuberia de aguas residuales.

Lo que traslado a Vd. a fin de que tome las medidas que juzgue pertinentes.

Dios guarde a Vd. muchos años  
Madrid a 11 de Mayo de 1.964

EL ADMINISTRADOR GENERAL



*[Handwritten signature]*



Sr. Director de Construcciones Municipales.-

I. M. - 7.406.



El tmo. Señor:

El Arquitecto Jefe de la Sección de Viviendas Municipales de esta Dirección, manifiesta -- que las obras a realizar en el piso bajo izquierda del Bloque 47, de la Colonia de San Pablo, para arreglo de la tubería del agua, son de menor cuantía; por lo que debe ser reparada por la Administración del Patronato Municipal de la Vivienda.

Madrid, 11 de Noviembre 1965.



EL ARQUITECTO DIRECTOR  
DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES,  
PARQUES Y JARDINES,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



RM/.-



AYUNTAMIENTO DE MADRID

**Patronato Municipal de la Vivienda**

DILIGENCIA.- Para hacer constar que, debido al tiempo transcurrido desde la fecha en que fué formulada la reclamación a la en que ha sido devuelto el oficio a esta Administración General, procede su archivo.-

Madrid, 16 noviembre de 1965.-  
EL ADMINISTRADOR GENERAL,

I. M. -7,406.



T.M.



*Caja 48-a = 7.*

*in Amigo*

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Patronato Municipal de la Vivienda

El vigilante de la Colonia de San Pablo me comunica que en el Bloque 38, bajo izqda. se han producido varias grietas en el muro, aumentando dichas grietas diariamente en extensión, parten de los techos de dicha vivienda saliendo al exterior. Al mismo tiempo, la acera de dicho Bloque, se ha abierto en su junta con la casa, lo cual hace suponer un pequeño corrimiento de tierras.

Lo que traslado a Vd. a fin de que tome las medidas que juzgue pertinentes.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Madrid a 7 de julio de 1.965

EL ADMINISTRADOR GENERAL

I. M. - 7.406.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES  
SECCION DE VIVIENDAS MUNICIPALES  
15 JUL 1965  
N.º *1113* Folio *Fo*  
ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
Patronato Municipal de la Vivienda  
REGISTRO  
12 JUL 1965  
SALIDA  
F.º ..... N.º .....

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
Dirección de Construcciones Municipales  
13 JUL 1965  
ENTRADA  
Folio *61* Núm. *1200*

Sr. Arquitecto Director de Construcciones Municipales



T.M.



Caja 48 n=7

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Patronato Municipal de la Vivienda

El vigilante de la Colonia de San Pablo me comunica que en el Bloque 38, bajo izqda. se han producido varias grietas en el muro, aumentando dichas grietas diariamente en extensión, parten de los techos de dicha vivienda saliendo al exterior. Al mismo tiempo, la acera de dicho Bloque, se ha abierto en su junta con la casa, lo cual hace suponer un pequeño corrimiento de tierras.

Lo que traslado a Vd. a fin de que tome las medidas que juzgue pertinentes.

Dios guarde a Vd. muchos años.  
Madrid a 7 de julio de 1.965

EL ADMINISTRADOR GENERAL

Sr. Arquitecto Director de Construcciones Municipales

Respecto a Com. Mun. 28



Colonia de San Pablo

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Patronato Municipal de la Vivienda

Tengo el honor de comunicar a esa Administración, que en la excavación que están haciendo para la construcción del Instituto de Segunda Enseñanza se han encontrado con el inconveniente al bajar el terreno, se encuentran las tuberías de aguas residuales, las cuales entorpecen dicha excavación, lo cual a petición del Constructor, como quedan dentro de lo que van edificar, dijo lo comunicara a esa Administración, para una pronta inspección y de orden de desviarlos, o lo que mejor proceda.

Dios guarde a Ud. muchos años

El Vigilante

Madrid 21-5-1964

Ayuntamiento de Madrid

Sr. Administrador del P. M. de la Vivienda



T.M.



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Patronato Municipal de la Vivienda

La vigilancia de la Colonia de San Pablo comunica a esta Administración que en la excavación que se realiza para la construcción de un Instituto de Enseñanza Media en la citada Colonia, al rebajar el terreno se encuentran las tuberías de aguas residuales por cuyo motivo la Entidad constructora ha requerido a esta Administración señalando la conveniencia de realizar un desvío de la conducción de aguas residuales, previa la Inspección de los Servicios Técnicos Municipales.

Lo que traslado a Vd. a los efectos oportunos.

Dios guarde a Vd. muchos años  
Madrid a 22 de mayo de 1.964

EL ADMINISTRADOR GENERAL



*[Firma manuscrita]*

Sr. Director de Construcciones Municipales

Ayuntamiento de Madrid

I. M. - 7406.



Ayuntamiento de Madrid

CONSTRUCCIONES MUNICIPALES  
PROPIEDADES DE LA VILLA  
PARQUES Y JARDINES

DIRECCION

En relación con el oficio de esa Administración, fecha 22 de mayo ppdo., relativo a la excavación que se realiza para la construcción de un Instituto de Enseñanza Media en la Colonia de San Pablo, el Arquitecto Jefe de la Sección de Viviendas Municipales de esta Dirección manifiesta que -- puesto al habla con el Arquitecto director de las obras de dicho Instituto indica que de acuerdo con el Ingeniero Municipal Sr. Paz Casañé, han resuelto realizar con arreglo a los planes de los dos técnicos y por cuenta del Ministerio de Educación Nacional la mejor solución para que la alcantarilla funcione normalmente, indicando que remitirán a dicha Sección el plano de la referida alcantarilla, después del preciso desvío, para su constancia en la misma.

I. M. - 13 770.

Madrid, 24 de Junio de 1964.  
EL ARQUITECTO DIRECTOR  
DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES,  
PARQUES Y JARDINES,

*[Firma manuscrita]*

CONSEJO DE AYUNTAMIENTO DE MADRID  
30 JUN  
ENTRADA  
N.º

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
Dirección de Construcciones Municipales  
26 JUN 1964  
Folio 41 Num. 869





*Dr. D. J. J. J.*  
Colonia de San Pablo

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Patronato Municipal de la Vivienda

Tengo el honor de comunicar a esa Administración que, las obras iniciadas detrás de dicha Colonia, son a cargo del Ministerio de Educación Nacional, proyecto de un Instituto de Segunda Enseñanza. Lo que comunico a Ud.

Dios guarde a Ud. muchos años

Madrid 16-5-964

El Vigilante

Sr. Administrador Ayuntamiento de Madrid Genral del P. M. de la Vivienda