

SUMARIO

Anuncios Oficiales: Anuncio de extravío de resguardo de anticipo.

Administración y Exploración: Número de concesiones vigentes en 31 de octubre de 1928.—Resumen de los expedientes de abono y de transmisión de agua resueltos en la segunda quincena de octubre de 1928.—Estado comparativo con la primera quincena de octubre de 1928.

Intervención.—Caja-Pagaduría: Balance de recibos durante la segunda quincena de octubre de 1928.—Resumen de las operaciones realizadas en la misma quincena.

Dirección Facultativa: Relación de los trabajos ejecutados en la segunda quincena de octubre de 1928.

ANUNCIOS OFICIALES

Dada cuenta por D. Valentín Comín Arnal del extravío del resguardo de un anticipo de 50 pesetas depositadas en garantía del contrato de suministro de agua de la casa número 46 de la calle de Fernández de la Hoz, según expediente de contador número 39.390, se anuncia al público para conocimiento de quien lo tenga en su poder y presentación del mismo en las oficinas del Canal de Isabel II, Luna, 11, dentro del término de treinta días a partir de la publicación de este anuncio, pasados los cuales sin haberse producido reclamación se declarará nulo y sin efecto el resguardo extraviado, expidiéndose al interesado otro en su equivalencia.

Madrid, 6 de noviembre de 1928.—El Comisario Regio, *Juan de Zaracondegui*.

ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACION

NÚMERO DE CONCESIONES VIGENTES EN 31 DE OCTUBRE DE 1928

			TOTAL		
SISTEMA	INTERIOR	ACEQUIAS	En 31 de'octubre de 1928	En 31 de octubre de 1927	
Contador	18.339 454 * 1	1.240 933 43 *	19.579 1.387 43 . 1	18.526 1.377 43 1	
TOTALES	18.794	2.216	21.010	19.947	

Resumen de los expedientes de abono y de transmisión de propiedad de agua de este Canal resueltos por el excelentísimo señor Comisario Regio durante la segunda quincena de octubre de 1928

CONCESIONES AUTORIZADAS Y CADUCADAS

Concesiones nuevas:

Contadores interior.	50
Contadores acequias	9 2
TOTAL	11
Concesiones caducadas:	
Contadores interior	27

Contadores acequias. 1 Aforo mensual ídem. 10 TOTAL 11

TRANSFERENCIAS DE LÁMINAS DE AGUA EN PROPIEDAD AUTORIZADAS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 1928

CONCEPTO DE LA TRANSMISIÓN	NÚMERO de transmisiones
Por testamento	3 »
TOTAL	3

ESTADO COMPARATIVO CON LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 1928

	CONCESIONE	S VIGENTES			
SISTEMA	En 15 de En 31 de octubre de 1928 octubre de 1928		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
Contador	19.548 1.385 53	19.579 1.387 43 1	59 2 »	28 » 10 »	
TOTALES	20.987	21.010	61	38	

INTERVENCIÓN. — CAJA-PAGADURÍA

Balance de recibos de consumo de agua durante la segunda quincena de octubre de 1928

CARGO			DATA
		STATE OF THE OWNER, WHEN PARTY AND PARTY AND PARTY AND PARTY.	Charles In control of the Control of
		CONTRACTOR STORES	The state of the s

_ CLASE DE RECIBOS	Existencia anterior	Entrada durante la quincena	Total del Cargo	Cobrado e ingresado en Caja durante la quincena	Bajas por rectificaciones	Devuelto por cobro indebido	Existencia pendiente de cobro en fin de la quincena	Totales de la Data
	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
Del Interior								
Por caño libre	2.621.96	»	2.621,96	»	»	»	2.621,96	2.621,96
Por aforo anual	36.489,38		36.489,38	4.400,32	»	»	32.089,06	36.489,38
Por aforo mensual	287,59	» »	287,59		»	» »	287,59	287,59
Por contadores	1.725.119,23	3.302,74	1.728.421,97	325.678,40	7.736,05	»	1.395.007,52	1.728.421,97
De acequias							, , , ,	
Por caño libre	319,15	»	319,15	»	»	»	319,15	319,15
Por aforo anual	55.738,64	15,60	55.754,24	4.739,49	27,38	»	50.987,37	55.754,24
Por aforo mensual	8.586,56		8.586,56		370,47	»	5.691,98	8.586,56
Por contadores	36.926,47	9,80	36.936,27	1.938,44	137,30	*	34.860,53	36.936,27
Totales	1.866.058,98	3.328,14	1.869,417,12	339.280,76	8.271,20	»	1.521.865,16	1.869.417,12

	Año 1928	Año 1927
Resumen comparado con igual quincena del año anterior	Pesetas	Pesetas
Importe total de los recibos entrados en Caja	1.869.417,12 8.271,20	1.159.108,99 3.616,02
Importe líquido de los recibos puestos al cobro	1.861.145,92 339.280,76	1.155.492,97 267.957,34
Importe de los que están por cobrar	1.521.865,16	887.535,63
Recaudación total por consumo de agua desde 1 de enero	4.669.536,23	4.707.983,77
Diferencia en más en 1927	38.4	47,54

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS

POR LA CAJA-PAGADURÍA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA

DE OCTUBRE DE 1927-28

INGRESOS

	AÑO 1928	AÑO 1927
	Pesetas	Pesetas
A fondos disponibles:		
Existencias en Caja en 15 de octubre	16.527.223,31	14.031.512,23
Recaudación por agua:		
Aforo anual del interior Contadores del ídem Aforo anual de acequias Aforo mensual de idem Contadores de idem Recargos por infracciones y multas	4.400,32 325.678,40 4.739,49 2.524,11 1.938,44 65	263,397,55 599,81 2.925,88 1 034,10 5
Recaudación por obras y varios:		
Obras de particulares. Alquileres de contadores. Suscripciones. Venta de energía. Intereses de efectos públicos. Retirado de la cuenta de crédito. Ingresos eventuales.	5.353,69 8.647,25 9 60.457,70	4.652,01 9.699,50 63.445,49 1.776 999.436,45
Totales	16.941.380,71	15.377.890,02
A fondos en depósito:		and the
	1 201 207 /5	1 000 100 00
Existencias en 15 de octubre	1,391,395,42	1.287.166,98
Totales	1.405.970,09	1,299,599,07

PAGOS

	AÑO 1928	AÑO 1927
A feeder discoulting	Pesetas	Pesetas
A fondos disponibles:	2745.05	0.404.00
Comisaria Regia y Consejo de Administración Personal administrativo	3.345,95 20.214,55	2,481,66 17,148,52
Minoración de ingresos		449,29
Personal facultativo	21.975,77	20.367,10
Gastos de inspección	695,05	795,23 168,43
Estudios	2 885,64	2 177,17
Conservación y reparación	85,532,20	54.934,54
Con cargo al presupuesto extraordinario para obras en el decenio de 1922 a 1931:		
Gastos generales:		
De expropiaciones, indemnizaciones y des-		
lindes	14.583,23	200
De estudios y replanteos	5.417,32	4.566,13
De inspección	17.001,02	10.576,43
Obras por administración: Trozo sexto del nuevo canal (adquisición de		
cemento)	689,60	1.140,50
Reforma de puentes-acueductos y descubier-		
tos	10,92	16.399.74
Sifón de San Vicente	8.954,34	165
de Torrelaguna		2 878,67
Enlace del canal de alimentación del pantano		
de El Villar con el de desagüe de Puentes	1.156,94	
Viejas Camino de servicio de los trozos primero al	1.100,94	
quinto del nuevo canal	694,50	DE 20 10
Traslado de oficinas	1.900	
Reparaciones urgentes en el interior del ca- nal antiguo, entre la almenara de empalme		
y la de Talamança	10 835,06	
Acueducto de Valdeperales	5,46	
Conservación de las obras e instalaciones del		
plan de 1927 a 1931, hasta que entren en ex-	392,40	
plotación	555,70	
ción	8 689,96	
Adquisición de efectos públicos Obras e instalaciones imprevistas	E 00E 71	999.436,45
Canalización general	5.835,71 74.000	
Casas para guardas	10.481,46	
Totales	905 907 09	1.133.881,66
	295.297,08	1.155.881,00
A fondos en depósito: Devoluciones verificadas en la segunda quin-		722 9 10 9 51
cena de octubre	10.378,52	4,589
Totales	10.378,52	4.850

RESÚMENES

	AÑO 1928	AÑO 1927
	Pesetas	Pesetas
Fondos disponibles:		
Importan los ingresos	16.941.380,71 295.297,08	15.377.890,02 1.133 884.66
Existencias en Caja en 31 de octubre	16.646.083,63	14,244,005,36
Fondos en depósito:		
Importan los ingresos	1.405.970,09 10.378,52	1,299,599 07 4,580
Existencias en Caja en 31 de octubre	1.395.591,57	1 295 019,07

Estado comparativo de ingresos y pagos desde el 1 de enere al 31 de octubre de 1927-28

***	AÑO 1928	AÑO 1927
	Pesetas	Pesetas
Remanente en 1 de enero para obras proyec- tadas	14.497.040,81	11.229.044,46 9.019.958,11
Suman los ingresos	20.878.163,27	20.249.002,57
Pagos desde 1 de enero a 31 de octubre	4.232.079,64	6.004.997,21
Existencias en Caja en 31 de octubre	16.646.083,63	14.244.005,36

DIRECCIÓN FACULTATIVA

Relación de los trabajos ejecutados en el Canal, además de los ordinarios de conservación, explotación y vigilancia

Segunda quincena de octubre de 1928

EMBALSES Y CANAL TRANSVERSAL

Excavación, extracción de productos y obra de fábrica en la toma del canal de enlace y cierre del canal de alimentación. Limpieza del canal de alimentación y restañado de filtraciones en solera. – Reparación de las casas de El Villar. — Reparación del camino de servicio en el kilómetro 1, en El Berrueco. Rascado y pintura de los aparatos de maniobra de las almenaras del canal transversal y de la torre central de la presa de El Villar. — Colocación de hitos en la zona expropiada del canal transversal, en el término de El Berrueco. — Reparación de útiles y herramientas. — Maniobras ordinarias y servicios generales de conservación.

VIGILANCIA SANITARIA DE LA CUENCA DEL LOZOYA E INS-TALACIONES DE BUITRAGO

Limpieza del cauce, márgenes y terrenos contiguos al arroyo Artiñuelo, en Rascafría.—Idem íd. en el arroyo de la Fuensanta, en las inmediaciones de Lozoya.—Limpieza de las cunetas de aislamiento en Buitrago, y cava y preparación de los filtros del mismo pueblo.

CANAL ANTIGUO

Reparaciones del canal de conducción.—Tirar la bóveda, quitar la coronación y recrecer los cajeros del pontón

de Valdeoliva con un murete de 0,40 metros de altura.—Hacer en la cantera 98 metros lineales de sillarejos. –En el pontón del Francés se recrecieron 196 metros lineales de cajeros dobles, de 0,65 a 0,70 metros de ancho.—En el kilómetro 37, hectómetros 5 al 9, recrecido de 325 metros de cajeros dobles, de 0,60 de ancho, y enlucido de 107 metros de ambos cajeros.

Sifón del Bodonal.—Pintura exterior de la tubería de palastro de este sifón.

NUEVO CANAL DE CONDUCCIÓN: OBRAS DEL SIFÓN DE SAN VICENTE

Casa de entrada. – Se continúa la fabricación de bloques de hormigón moldurado-para esta casa.

Casa de salida.—Ejecución de la fábrica de hormigón en masa de esta casa.

Montaje de la tubería por contrata.—Se han recibido en esta quincena las tapas-registro para los tubos piezométricos y la varilla para el hormigón armado de ambas casas.

Camino de servicio y servidumbre.—Reparación y limpieza del camino de servicio, en el tramo comprendido entre la Central hidroeléctrica de Torrelaguna y el sifón de San Vicente.

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO

Reparación de los grupos excitatrices. —Instalación de un timbre automático para el aliviadero de superficie del depósito inferior. —Colocación de una válvula reductora de presión de la tubería de toma de agua para refrigeración de los transformadores. —Colocación de un castillete metálico con base de hormigón de cemento portland en la línea de transporte de energía eléctrica, en las proximidades del arroyo de La Parrilla. Ejecución de piezas de repuesto en los talleres de la Central. Limpieza de la rejilla del depósito superior y restañado de filtraciones de dicho depósito.

ELEVACIÓN DE AGUAS

Trabajos ordinarios de limpieza y repaso de aparatos de la Central receptora, y lectura cada media hora de los aparatos de medida.—Trabajos diarios de limpieza y conservación; repaso de prensas y cojinetes en los seis grupos para la elevación de aguas, así como también de las tuberías de aspiración e impulsión, llaves grandes y contadores Venturi.—Lecturas diarias de los distintos aparatos de medida de la Central elevadora.—Preparación y construcción de material para instalar el nuevo transformador de 1.250 kilovatios en la Central receptora.

DEPÓSITOS

Reparación de vallas de madera y de alambre de espino. Limpieza de caminos, paseos, torreones y galerías de los depósitos.—Recorrido y perfilado de cunetas en los primeros kilómetros del canal y camino de servicio.—Segado de hierba en macizos, praderas y taludes, y su traslado al pudridero. Recorte de vallas de seto.—Rozado de hierba en la cubierta del tercer depósito.

ACEQUIAS

Servicios de agua, limpieza y partes en las tres acequias.

DISTRIBUCIÓN

Se hicieron tres tomas de 0,02, tres idem de 0,03, nueve idem de 0,04 y una llave de 0,02.—Reparación de una rotura

de tubo de 0,08, una ídem de 0,10, una ídem de 0,15 y una ídem de 0,20, en las calles de Eloy Gonzalo, 15; Salitre, 41; paseo del Prado, 35, y plaza del Alamillo, 8.—Enchufes repretados en la Ronda de Toledo, 1; carretera de Toledo, 8; calles de Méndez Alvaro, 16, y Hermosilla, 5 (tubería del Canal).—Arregladas diez y nueve cañerías particulares en las calles de Ventura de la Vega, 1; Costanilla de San Andrés, 16; Jovellanos, 2; Bravo Murillo, 18; Laín Calvo, 1; Duque de Alba, 13; San Mateo, 2; General Ricardos, 12; Velázquez, 57; Atocha, 60; Príncipe de Vergara, 67; Amparo, 72; Salitre, 41; Claudio Coello, 29; plaza de San Miguel, 5; Santa Feliciana, 11; plaza de las Salesas, 6; Alcántara, 24, y Fuencarral, 80.—Arreglo de cajas de estopas de llaves de paso en varias calles.—Colocando cerraduras para interrumpir el suministro en ídem íd.—Limpieza de registros en ídem ídem

Arreglo de varias roturas en fuentes públicas y tuberías de particulares.—Cortes de agua en varias calles para servicios municipales.—Recorrido de galerías.—Transporte de materiales al almacén.—Arreglo de 82 bocas de riego; condenadas, 9, y avisos, 91.—Se arreglaron 356 bocas de riego de nuevo modelo, rehaciendo 296 arquetas y descubriendo 60.—Se arregló una rotura de tubo de 70 milímetros, repretado de 12 enchufes, arreglo de la caja de estopas de cuatro llaves de paso y limpieza de dos registros.—Se han recrecido cuatro bocas de riego y rebajado una.—Arreglo de tres roturas de codillo, y se han hecho 32 losas de cemento.

EXPLOTACIÓN

Contadores comprobados, 922; aforos hechos, 38, y reconocimientos de fincas, 73.

Boletín oficial del Canal de Isabel II

Esta publicación, en la cual se insertan todos los acuerdos, noticias y documentos oficiales relacionados con el Canal de Isabel II, se publica quincenalmente por ahora. Es de gran utilidad para los abonados del Canal y para las personas que tengan relaciones con el mismo.

PRECIOS DE SUSCRIPCION

España, un	año	3	pesetas.
Extranjero,	íd	-4	id

Punto de suscripción: Oficinas del Canal de Isabel II. Luna, II.

I M P R E N T A M U N I C I P A L